



ATENCION Sobre ruta provincial N°94 a la altura de curva el pavimento comenzó a perder su nivel normal!

Description



?? ATENCION??

Sobre ruta provincial N°94 a la altura de curva paralela a la estación de servicio de GNC mas precisamente sobre los tubos de drenaje, el pavimento comenzó a perder su nivel normal!

Sugerimos a todos los conductores que utilicen esta ruta circular con precaución por esta zona.

CATEGORY

1. Bomberiles Teodelina

2. Teodelina

Category

1. Bomberiles Teodelina
2. Teodelina

Date Created

noviembre 2023

Author

administrador