



Teodelina: comunicado rotura de caño Agua Potable

Description

Atención por rotura de caño en Belgrano 680, está cortado el servicio se procede a su reparación en la mañana.



En la foto se puede apreciar el tamaño de las raíces del arbolado público, el caño del agua es el gris oscuro que está debajo, los caños blancos son caños de desagüe de la vivienda del lugar.



Ahí se puede ver la rotura que le produjo la raíz.

CATEGORY

1. Teodelina

Category

1. Teodelina

Date Created

3 agosto, 2026

Author

administrador